


[資料1-1] うらつき 裏築の状況 (オルソ写真)



裏築の面(つら)が欠損しているものが多い。  
(この範囲の左右は面が残っている)

凡例:【黄色】構造等の説明  
【赤色】損傷に関するもの

○ 亀裂がある石材(顕著なもの)

◆ 通潤橋の敷石より下部の構造、裏築(うらつき)の状態は、建造以来初めて明らかになりました。