



写真21 通潤橋 左岸上流側 鞘石垣と壁石（スパンドレル）の取付状況 近景



写真22 通潤橋 左岸下流側 鞘石垣と壁石（スパンドレル）の取付状況 近景



写真23 通潤橋 左岸上流側 鞘石垣隅角部



写真24 通潤橋 右岸上流側 鞘石垣隅角部