


時代区分4：1960～1971 昭和35年重要文化財指定から昭和46年保存修理後まで



時代区分5：1971～1983 昭和46年保存修理後から昭和58年改修工事後まで



時代区分6：1983～2001～2014 昭和58年改修工事後から平成13年改修工事を経て現在まで





図2-3-2 変遷図2 (昭和35年から現在まで)



注：図面の制約で、概中央で二分割している。（取入口側と吹上り口側）
 イ-1とニ-1は同じ石（五ヶヶ渡側（下流側）の石管 水路管3）
 ロ-1とホ-1は同じ石（中央の石管 水路管2）
 ハ-1とヘ-1は同じ石（道の駅側（上流側）の石管 水路管1）

凡 例

- 石管
- 木管
- 昭和57年 木管取替
- 平成13年 石管取替
- 平成30年 木管取替
- 令和元年 石管取替
- 木管（推定）位置 ①～④

※建設当初、木管は3列の水路に各4箇所、計12箇所あった。
 重要文化財指定以前に石管に置き換わり、現存しているのは3個のみである。

図2-3-3 通水管 保存修理工事施工履歴