



写真13 通潤橋 輪石見上げ写真



写真14 通潤橋 左岸側 輪石基部と鞘石垣




写真15 通潤橋 右岸側 輪石基部と鞘石垣



写真16 通潤橋 左岸側 輪石と鞘石垣の取付状況