



写真5-2-3 興福寺(長崎市)本堂 勾欄部の狭間石



写真5-2-4 欄間と束石の透かし彫りの木型



写真5-2-5
早鐘眼鏡橋 1
右岸下流側 袖石垣




写真5-2-6
早鐘眼鏡橋 2
左岸下流側 袖石垣



写真5-2-7
雄亀滝橋 1 全景



写真5-2-8
雄亀滝橋 2 上流側石台




写真5-2-9
霊台橋 1