



写真17 通潤橋 右岸側 輪石と鞘石垣の取付状況



写真18 通潤橋 左岸側 輪石と鞘石垣の取付状況 近景





写真19 通潤橋 左岸上流側 鞞石垣と側壁の取付状況



写真20 通潤橋 右岸下流側 鞞石垣と側壁の取付状況